

석면 잔재물 조사표

학교명	장곡중학교	대표자	이경숙	전화번호	031-481-74404
소재지	경기도 시흥시 장곡로 10			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이하

□ 석면 의심물질(잔재물) 유안조사 점검현황

점 검 사 항			
조사건물수 (석면해체제거건축물)	2동	의심 잔재물 발견 건물수	

세 부 내 역					
건물번호	건물명	의심 잔재물 유무	발 견 장 소	시료채취 개수	비고
1동	보관동	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
2동	식량동	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	이상없음
------------------------	------

2024.2.1.

조사자 (모니터단 구성원)	(소속) 장곡동	직급: 교감	성명: 조성익	(서명)
	(소속) 장곡중학교	직급: 대표	성명: 김은	(서명)
	(소속) 장곡중	직급: 학생	성명: 김은	(서명)
	(소속) "	직급: 학부	성명: 김순하	(서명)
	(소속) "	직급: 학부	성명: 홍우연	(서명)
	(소속) "	직급: 학부	성명: 김선재	(서명)
	(소속) "	직급: "	성명: 조혜연	(서명)
	(소속) 인화전문가	직급:	성명: 이준성	(서명)
	(소속) 시흥교육지원청	직급: 주위	성명: 이준성	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)